

**Hinweise zum Umbau:**

Display ausbauen und Kabel 5158-1 einsetzen (ersetzt fehlende Verbindung zum Türkontaktschalter)

IR-Schnittstelle ausbauen; wird durch IrDA-Baugruppe 5135 ersetzt

Münzprüfer-Kabel am Turm abziehen und EMP-Kodierstecker 5162-1 als Ersatz stecken

Versorgungskabel zwischen MünzTurm und Leistungsteil entfernen und durch Adapter 5180-1 ersetzen

CPU-Karte entfernen und durch Adapter 5140 ersetzen